

Таблица балансировки пружин

Длина стрелы, мм	Аксессуары	Балансировка		
		Рис. А	Рис.В (мм)	Тип пружины
4000	/	2	125	S (Ø10)
	1006 (или 1010/М)	2	120	
	GSOFTP	2	125	
	GSOFTP+1006 (или 1010/М)	2	105	
	1005/Н	2	100	
	1005/Н+1006 (или 1010/М)	3	128	
4500	/	2	105	S (Ø10)
	1006 (или 1010/М)	2	95	
	GSOFTP	3	130	
	GSOFTP+1006 (или 1010/М)	3	125	
	1005/Н	3	120	
	1005/Н+1006 (или 1010/М)	3	115	
5000	/	2	100	S (Ø10)
	1006 (или 1010/М)	3	125	
	GSOFTP	3	130	
	GSOFTP+1006 (или 1010/М)	3	120	
	1005/Н	3	105	
	1005/Н+1006 (или 1010/М)	3	100	
5500	/	3	125	S (Ø10)
	1006 (или 1010/М)	3	110	
	GSOFTP	3	115	
	GSOFTP+1006 (или 1010/М)	3	100	XL (Ø11)
	1005/Н	3	130	
	1005/Н+1006 (или 1010/М)	3	120	
6000	/	2	110	XL (Ø11)
	1006 (или 1010/М)	2	95	
	GSOFTP	2	97	
	GSOFTP+1006 (или 1010/М)	3	127	
	1005/Н	3	120	
	1005/Н+1006 (или 1010/М)	3	113	

